Ведомость дефектов

ВЛ-0,4 кВ ф. Магазин от ТП-33

№ п/п	Номера опор, пролетов, наименование элементов	Общее кол-во, шт., км, пр/км	Наименование дефекта	Наименование работ для устранения дефекта
1	В пролётах опор №№ 4-5, 7-8, 10-11, 12-13, 14-16	0,12 км	Наличие угрожающих деревьев	Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
2	Опора №№ 1, 8		Отсутствует контур повторного заземления	Монтаж контура повторного заземления
3	Опора №№ 1, 4, 17	3 шт.	Недопустимое загнивание стоек опор. (d- здоровой части стоек опор при замере прибором «Акод», менее допустимого).	Замена стойки опоры
4	Магистральный провод в пролетах опор №№ 1-16, 8-18, 18-25	1 км	Сечение магистрального провода в линии не соответствует НТД	Произвести замену провода АС-25 на СИП 2 3х70+1х70.

Составил: _____ Лисицын И.Н. «26» 02 2019.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Согласовал:

Главный инженер Серовского РКЭС _____ Романенко И.А. «26» 02 2019
(подпись) (фамилия, инициалы)