АКТ ОСМОТРА ВЛ 0,4-10 кВ

Серовский РКЭС (район, участок электрических сетей) ВЛ-0,4 кВ ф. Отделение дороги" ТП-1(СОД) (наименование ВЛ) 26.02.2013г (дата осмотра)

Дефекты	Номера опор, пролетов
Аварийные дефекты, подлежащие немедленному устранению (с отметками даты фактического устранения)	не выявлено
Трасса	
1. Наличие угрожающих деревьев под проводами (1,5 м до проводов)	не выявлено
2. Заросли выше 3 м под проводами ВЛ	3-4; 6-9; 11-13;
3. Заросли до 3 м под проводами ВЛ	не выявлено
4. Производство земляных, строительных и других работ в охранной зоне	не выявлено
5. Зауженность ширины просеки	не выявлено
Провода	
1. Недопустимая стрела провеса (разрегулирования провода)	не выявлено
2. Нарушение установленных ПУЭ габаритов:	не выявлено
2.1. От проводов до земли	не выявлено
2.2. На пересечениях ВЛ с инженерными сооружениями	не выявлено
3. Дефекты проводов и соединений	6-9; 11-13; 9-18÷19;
4. Совместный подвес:	
4.1. Серовского РКЭС, (№№ пр.оп., 0,22-10кВ)	не обнаружено
4.2. Сторонней организацией, (№№ пр.оп., 0,22-10кВ)	не обнаружено
Опоры	
1. Недопустимые механические повреждения элементов опор (стойки, траверсы)	не выявлено
2. Недопустимое загнивание элементов опор	9, 16, 17
3. Наклон опор вдоль ВЛ больше нормы	не выявлено
4. Наклон опор поперек ВЛ больше нормы	не выявлено
5. Недостаточное заглубление (выпучивание) опор	не выявлено
6. Недопустимые повреждения ж/б приставок (сколы, трещины)	не выявлено