АКТ ОСМОТРА ВЛ 0,4-10 кВ

Серовский РКЭС (район, участок электрических сетей) | ВЛ 0,4 ТП №69 ул. Насосная (наименование ВЛ) | 26.02.19 (дата осмотра)

Дефекты	Номера опор, пролетов
Аварийные дефекты, подлежащие немедленному устранению (с отметками даты фактического устранения)	
	не обнаружена
Трасса	
1. Наличие угрожающих деревьев под проводами (1,5 м до проводов)	опор. с 1-3
2. Заросли выше 3 м под проводами ВЛ	не обнаружено
	не обнаружено
3. Заросли до 3 м под проводами ВЛ	не обнаружено
4. Производство земляных, строительных и других работ в охранной зоне	не обнаружено
5. Зауженность ширины просеки	не обнаружено
Провода	
1. Недопустимая стрела провеса (разрегулирования провода)	не обнаружена
2. Нарушение установленных ПУЭ габаритов:	не обнаружено
2.1. От проводов до земли	не обнаружено
2.2. На пересечениях ВЛ с инженерными сооружениями	не обнаружено
3. Дефекты проводов и соединений	опор. с 2-4; 5-7.
4. Совместный подвес:	не обнаружено
4.1. Серовского РКЭС, (№№ пр.оп., 0,22-10кВ)	не обнаружено
4.2. Сторонней организацией, (№№ пр.оп., 0,22-10кВ)	не обнаружено
Опоры	не обнаружено
1. Недопустимые механические повреждения элементов опор (стойки, траверсы)	не обнаружено
2. Недопустимое загнивание элементов опор	опор № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
3. Наклон опор вдоль ВЛ больше нормы	не обнаружено
4. Наклон опор поперек ВЛ больше нормы	не обнаружено
5. Недостаточное заглубление (выпучивание) опор	не обнаружено
6. Недопустимые повреждения ж/б приставок (сколы, трещины)	не обнаружено

Дефекты	Номера опор, пролетов
7. Оседание грунта у опоры	не обнаружено
8. Отсутствие номеров	опор с 1-9
9. Отсутствие плакатов (населенная местность)	1-4-7
10. Отсутствие наименований ВЛ (первые опоры, переходы, параллельное следование и т.д.)	1
11. Ослабление бандажей	
Арматура, изоляторы	
1. Механические повреждения изоляторов (сколы, трещины)	не обнаружено
2. Неправильная насадка штыревых изоляторов на крючья и штыки	не обнаружено
3. Обрыв вязок, дефекты крепления	не обнаружено
4. Отсутствие двойного крепления на пересечениях с другими ВЛ, сооружениями	не обнаружено
Грозозащита, заземление	
1. Дефекты заземляющего спуска	1
2. Отсутствие контура повторного заземления на ВЛ 0,4 кВ	№1;4;6
3. Разрегулирование бандажного искового промежутка	не обнаружено
4. Дефекты трубчатых разрядников	не обнаружено
Прочие дефекты	
	не обнаружено

Осмотр произвел: _____ Безденежных С.Ю. 26.02.19
(роспись) (фамилия) (дата)

Проверил, в графике осмотров отметил, в ведомость дефектов внес: Мищенкова 26.02.19
(фамилия, роспись, дата)

Ответственное лицо после анализа результатов осмотра ВЛ вносит выявленные неисправности в ведомость дефектов данного объекта не позднее 5 дней после осмотра.
Аварийные дефекты устраняются немедленно по данному осмотру.