Ведомость дефектов

ТП-257, РУ-10 кВ
(наименование объекта)

№ п/п	Оборудование ТП	Общее кол-во	Наименование дефекта	Наименование работ для устранения дефекта
1	Ячейка КСО с ВНП-10/630 ввода ТП-258	1	Срок эксплуатации более 25 лет, коммутационный аппарат морально устарел, замене в виду конструктивных особенностей не подлежит	Замена ячейки на КСО-393 с ВНА-Л-10/630
2	Ячейка КСО с ВНП-10/630 ввода ТП-254	1	Срок эксплуатации более 25 лет, коммутационный аппарат морально устарел, замене в виду конструктивных особенностей не подлежит	Замена ячейки на КСО-393 с ВНА-Л-10/630
3	Ячейка КСО с ВНП-10/630 с ПКТ ввода силового трансформатора	2	Срок эксплуатации более 25 лет, коммутационный аппарат и предохранительная группа морально устаревшие, замене в виду конструктивных особенностей не подлежат	Замена ячейки на КСО-393 с ВНА-Л-10/630 с ПКТ

Составил: _____ Шилифаст В.Н. «26» 02 20 19г.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Согласовал:

Главный инженер Серовского РКЭС _____ Романенков А.А. «26» 02 20 19
(подпись) (фамилия, инициалы)