Модернизация ТП-20 (Заречный район), с заменой четырёх ячеек КСО с выключателями в РУ-10 кВ, установкой шинного моста с разъединителями, Свердловская область, городской округ Краснотурьинск

На сегодняшний день оборудование подстанции изношено и не соответствует требованиям правил по технической эксплуатации электроустановок потребителей в части технических характеристик. Необходимость замены предохранителя приводит к полному отключению оборудования ТП (ввода), как следствие потребители остаются без напряжения. Не предоставляется возможным включение силовых трансформаторов на раздельные ввода, т.к. отсутствуют межсекционные разъединители.

Модернизация ТП позволит значительно увеличить надежность схемы электроснабжения и обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.

Начальник Краснотурьинского РКЭС В.А.Кислицын