Модернизация ТП-41Б, с заменой четырёх ячеек КСО с выключателями в РУ-6 кВ, Свердловская область, городской округ Краснотурьинск

На сегодняшний день оборудование подстанции физически и морально устарело и не соответствует требованиям правил по технической эксплуатации электроустановок потребителей в части технических характеристик. Оперативные переключения небезопасны из-за наличия сетчатого ограждения ячеек и необходимости снятия нагрузки.

Модернизация ТП позволит значительно увеличить надежность схемы электроснабжения и обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей, а так же безопасную работу оперативного персонала.

Начальник Краснотурьинского РКЭС В.А.Кислицын