Ведомость дефектов

ТП-240, РУ-10 кВ
(наименование объекта)

№ п/п	Оборудование ТП	Общее кол-во	Наименование дефекта	Наименование работ для устранения дефекта
1	Ячейка КСО с ВНП-10/630 ввода ПС «Теплосеть»	1	Срок эксплуатации более 25 лет, коммутационный аппарат морально устарел, отсутствует возможность оперирования коммутационным аппаратом без снятия нагрузки.	Замена ячейки на КСО-298 с ВВТЕL-10-20/1000-У2
2	Ячейка КСО с ВНП-10/630 ввода ТП-228	1	Срок эксплуатации более 25 лет, коммутационный аппарат морально устарел, отсутствует возможность оперирования коммутационным аппаратом без снятия нагрузки.	Замена ячейки на КСО-298 с ВВТЕL-10-20/1000-У2
3	Ячейка КСО с ВНП-10/630 ввода ТП-226	1	Срок эксплуатации более 25 лет, коммутационный аппарат морально устарел, замене в виду конструктивных особенностей не подлежит	Замена ячейки на КСО-393 с ВНА-Л-10/630
4	Ячейка КСО с ВНП-10/630 ввода ТП-225	1	Срок эксплуатации более 25 лет, коммутационный аппарат морально устарел, замене в виду конструктивных особенностей не подлежит	Замена ячейки на КСО-393 с ВНА-Л-10/630
5	Ячейка КСО с ВНП-10/630 с ПКТ ввода силового трансформатора	2	Срок эксплуатации более 25 лет, коммутационный аппарат и предохранительная группа морально устаревшие, замене в виду конструктивных особенностей не подлежат	Замена ячейки на КСО-393 с ВНА-Л-10/630 с ПКТ

Составил: _____ Дмитриев Н.Н. «26» 02 2019.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Согласовал:

Главный инженер Серовского РКЭС _____ Романченко М.М. «26» 02 2019
(подпись) (фамилия, инициалы)