Ведомость дефектов

ТП-42

(наименование объекта)

№ п/п	Оборудование ТП	Общее кол-во	Наименование дефекта	Наименование работ для устранения дефекта
1	Ячейка КСО с РВ-10 с ПКТ ввода силового трансформатора	2	Срок эксплуатации более 25 лет, коммутационный аппарат и предохранительная группа морально устаревшие, замене в виду конструктивных особенностей не подлежат	Замена ячейки на КСО-393 с ВНА-Л-10/630 с ПКТ
2	Камера ЩО-70 (вводная)	2	Срок эксплуатации более 25 лет, коммутационный аппарат морально устаревший и не подлежит замене в виду конструктивных особенностей	Замена камеры на ЩО-70 вводного исполнения
3	Камера ЩО-70 (линейная)	3	Срок эксплуатации более 25 лет, коммутационный аппарат и предохранительная группа морально устаревшие и не подлежат замене в виду конструктивных особенностей	Замена камеры на ЩО-70 линейного исполнения
4	Камера ЩО-70 (секционная)	3	Срок эксплуатации более 25 лет, коммутационный аппарат и предохранительная группа морально устаревшие и не подлежат замене в виду конструктивных особенностей	Замена камеры на ЩО-70 секционного исполнения

Составил: _____ Мишуров М.Н. «26» 02 20 19г.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Согласовал:

Главный инженер Серовского РКЭС _____ Романченко М.М. «26» 02 20 19
(подпись) (фамилия, инициалы)