Ведомость дефектов

ТП-254
(наименование объекта)

№ п/п	Оборудование ТП	Общее кол-во	Наименование дефекта	Наименование работ для устранения дефекта
1	Ячейка КСО с ВНП-10/630 ввода РП-1	1	Срок эксплуатации более 25 лет, коммутационный аппарат морально устарел, замене в виду конструктивных особенностей не подлежит	Замена ячейки на КСО-393 с ВНА-Л-10/630
2	Ячейка КСО с ВНП-10/630 ввода ТП-257	1	Срок эксплуатации более 25 лет, коммутационный аппарат морально устарел, замене в виду конструктивных особенностей не подлежит	Замена ячейки на КСО-393 с ВНА-Л-10/630
3	Камера силового трансформатора № 2	1	Срок эксплуатации оборудования более 30 лет, силовой трансформатор Т-2 не исправен и ремонту не подлежит, загруженность силового трансформатора Т-1 более 90%,	Замена Т-2 на ТМГ-630/10/0,4

Составил: _____ Лисицын ИН «26» 02 20 19г.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Согласовал:

Главный инженер Серовского РКЭС _____ Романенко ИИ «26» 02 20 19
(подпись) (фамилия, инициалы)