Ведомость дефектов

ТП-2 п. Энергетиков
(наименование объекта)

№ п/п	Оборудование ТП	Общее кол-во	Наименование дефекта	Наименование работ для устранения дефекта
1	Ячейка КСО с РВ-10 ввода ТП-1 п. Энергетиков	1	Срок эксплуатации более 25 лет, коммутационный аппарат морально устарел и не подлежит замене в виду конструктивных особенностей	Замена ячейки на КСО-393 с ВНА-Л-10/630
2	Ячейка КСО с РВ-10 ввода ТП-3 п. Энергетиков	1	Срок эксплуатации более 25 лет, коммутационный аппарат морально устарел и не подлежит замене в виду конструктивных особенностей	Замена ячейки на КСО-393 с ВНА-Л-10/630
3	Ячейка КСО с РВ-10 с ПКТ ввода силового трансформатора	1	Срок эксплуатации более 25 лет, коммутационный аппарат и предохранительная группа морально устаревшие, замене в виду конструктивных особенностей не подлежат	Замена ячейки на КСО-393 с ВНА-Л-10/630 с ПКТ
4	Камера ЩО-70	1	Срок эксплуатации более 25 лет, коммутационный аппарат морально устаревший и не подлежит замене в виду конструктивных особенностей, отсутствует предохранительная группа	Замена камеры на ЩО-70 вводного исполнения
5	Камера ЩО-70	2	Срок эксплуатации более 25 лет, коммутационный аппарат и предохранительная группа морально устаревшие и не подлежит замене в виду конструктивных особенностей	Замена камеры на ЩО-70 линейного исполнения
6	Силовой трансформатор	1	Срок эксплуатации более 30 лет, загруженность трансформатора более 90%	Замена силового трансформатора на ТМГ-400/6/0,4

Составил: _____ Мингфорт Н.Н. «26» 02 2019.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Согласовал:

Главный инженер Серовского РКЭС _____ Романенко М.М. «26» 02 2019
(подпись) (фамилия, инициалы)