Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___

Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов

Инвестиционная программа АО "Региональная сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2019 год

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта)	Показатель оценки технического состояния	Показатель оценки последствий отказа	Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа	Инвестиционным проектом предусматривается выполнение:				Реализация инвестиционного проекта обсуждавливается необходимостью выполнения требований:		Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-)	Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-)	Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта	Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом		Аварийная нагрузка, %	Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении	Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта						Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ		Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта	Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:	
							противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов)	предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний)	иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний)	предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти)	законодательства Российской Федерации (+;-)	регламентов рынков электрической энергии (+;-)				МВт	Дата контрольного замерного дня			всего, МВхА		всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА		всего, Мвар					технического освидетельст-вования (+;-)	технического обследования (+;-)
																					До	После	До	После	До	После	До	После			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	**ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:**																													
0.1	**Технологическое присоединение, всего**																													
0.2	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего**																													
1.2	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:**																													
1.2.1	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:**																													
1.2.1.1	**Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:**																													
1.2.1.1	Реконструкция МТП-29, с заменой на КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА, Свердловская обл. г. Серов, ул Северная рд 76	K_001.01	1965	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	МТП-29	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	0,16	0,25	0	0,06	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция МТП-81, с заменой на КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА Свердловская обл. г. Серов, ул Союзная рд21	K_002.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	МТП-81	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	0,16	0,25	0	0,06	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция МТП-7020А (ТМ-180кВА) с заменой на КТПН-250кВА, ул.Московская, 38, МО город Каменск-Уральский	L_001.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	МТП-7020А	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	0,16	0,25	0	0,06	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция МТП-7011 (ТМ-250кВА) с заменой на КТПН-250кВА, ул.Революционная,46, МО город Каменск-Уральский	L_002.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	МТП-7011	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	0,16	0,25	0	0,06	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция МТП-9Т (ТМ-400кВА) с заменой на КТПН-400кВА, пос. Северный, ул.Жилстрой, МО город Каменск-Уральский	L_003.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	МТП-9Т	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	0,25	0,4	0	0,06	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция ТП-28 с заменой ТМ-630 кВа и установкой вводных выключателей 0,4 кВ, МО город Каменск-Уральский	L_004.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ТП-28	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	0,4	0,63	0	0,03	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция ТП-1 с заменой на ТМ-400кВА, 4-х ячеек КСО и 3-х ячеек ЩО-70; Свердловская обл. г. Серов, п. Энергетиков, ул. Мира рд3.	L_005.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ТП-1	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	0,25	0,4	0	0,06	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция КТП-4, с заменой на КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА, Свердловская обл. г. Серов, пер. Хасановцев рд 12.	L_006.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	КТП-4	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	0,16	0,25	0	0,06	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция КТП-13, с заменой на КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА, Свердловская обл. г. Серов,ул. Серова,58.	L_007.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	КТП-13	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	0,16	0,25	0	0,06	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция МТП-33, с заменой на КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА, г. Серов Свердловской обл, ул Вагранская, рд 26.	L_008.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	МТП-33	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	0,16	0,25	0	0,06	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция МТП-32, с заменой КТПК-400, трансформатора ТМГ-400кВА, г. Серов Свердловской обл, ул Дачная рд36.	M_001.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	МТП-32	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	0,25	0,4	0	0,08	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция МТП-51, с заменой КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА; Свердловская обл. г. Серов, ул Типографская рд110;	M_002.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	МТП-51	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	0,16	0,25	0	0,09	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция МТП-59, с заменой КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА; г. Серов Свердловской обл, ул Колхозная рд21.	M_003.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	МТП-59	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	0,16	0,25	0	0,03	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция МТП-63, с заменой КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА; г. Серов Свердловской обл, ул 1я Союзная рд 42;	M_004.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	МТП-63	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	0,16	0,25	0	0,08	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция ПС "Бродовская" 110/10кВ, с заменой силового трансформатора Т-1 мощностью 6,3МВА на 10МВА, по адресу пер. Санаторный, 22, МО город Каменск-Уральский	N_001.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ПС "Бродовская" 110/10кВ	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	6,3	10	0	3,1	отсутствует	отсутствует	110	110	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.1.1	Реконструкция ТП-2 с заменой на ТМ-400кВА, 3-х ячеек КСО и 3-х ячеек ЩО-70; Свердловская обл. г. Серов, п Энергетиков, ул. Котельщиков рд2	N_002.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ТП-2	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	0,25	0,4	0	0,05	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция КТП-5, с заменой на КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА, С.Филькино; г. Серов Свердловской обл, с Филькино ул Гаражная р д 1.	N_003.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	КТП-5	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	0,16	0,25	0	0,2	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция КТП-9, с заменой КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА, С.Филькино; г. Серов Свердловской обл, с Филькино ул Мира р д 24.	N_004.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	КТП-9	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	0,16	0,25	0	0,09	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+

1.2.1.1	Реконструкция ПС "Бродовская" 110/10кВ, с заменой силового трансформатора Т-2 мощностью 6,3МВА на 10МВА, по адресу пер. Санаторный, 22, МО город Каменск-Уральский	О_001.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ПС "Бродовская" 110/10кВ	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	6,3	10	0	3,99	отсутствует	отсутствует	110	110	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.1.1	Реконструкция МТП-17, с заменой КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА, г. Серов, Свердловской обл, ул 1-я Союзная рд. 25.	М_019.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	МТП-17	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	0,16	0,25	0	0,09	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция МТП-52, с заменой КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА, Свердловская обл. г. Серов, ул Допризывников рд68.	М_020.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	МТП-52	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	0,16	0,25	0	0,06	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция ТП-103, с заменой 2-ух силовых трансформаторов 630кВА, 4-х выключателей в РУ-6кВ, 7-ми ячеек в РУ-0,4кВ, Североуральский городской округ	М_021.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ТП-103	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	0,8	1,26	0	0,33	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.2	**Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:**																												
1.2.1.2	Модернизация ПС «Скала» 110/10/6кВ, пр. Победы, 103 с заменой 25 выключателей 6 кВ, замена 6 шт устройств РЗА, установка ВАПП, МО город Каменск-Уральский	К_003.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ПС «Скала» 110/10/6кВ	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	110	110	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.1.2	Модернизация ТП-240, с заменой 6 ячеек с выключателями в РУ-10 кВ, Свердловская обл. г. Серов, ул.М.Горького рд.92	К_004.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ТП-240	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.2	Модернизация ТП-42 с заменой 2-х ячеек КСО и 6 ячеек ЩО-70., Свердловская обл. г. Серов, ул. Ленина рд246	К_005.01	1988	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ТП-42	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.2	Модернизация ТП-208 с заменой 6-ти ячеек КСО, Свердловская обл. г. Серов, ул Победы рд 39	К_006.01	1967-1969	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ТП-208	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.2	Модернизация ТП-222 с заменой 4-х ячеек КСО, Свердловская обл. г. Серов, ул. Калиева район дома №33	К_007.01	1960	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ТП-222	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.2	Модернизация ТП-254 с заменой на ТМ-630кВА и 4-х ячеек КСО ,Свердловская обл. г. Серов, ул. Типографская рд29;	К_008.01	1968	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ТП-254	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	0,4	0,63	0	0,33	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.2	Модернизация ТП-257 с заменой 4-х ячеек КСО, Свердловская обл. г. Серов, ул Заславского рд 16	К_009.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ТП-257	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.2	Модернизация ТП-262 с заменой 5-и ячеек КСО, Свердловская обл. г. Серов, ул. Луначарского район котельной №18	К_010.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ТП-262	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.2	Модернизация ТП-19 (Заречный район), с заменой восьми ячеек с выключателями в РУ-10 кВ, установкой шинного моста с разъединителями, Свердловская область, городской округ Краснотурьинск	К_011.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ТП-19	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.2	Модернизация ПС «Скала» 110/10/6кВ, пр.Победы, 103 с заменой 8 выключателей 6 кВ, замена 8-ми устройств РЗА, замена устройствАРПН, МО город Каменск-Уральский	L_009.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ПС «Скала» 110/10/6кВ	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	10	10	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.1.2	Модернизация ЦРП, с заменой ячейки в РУ-6кВ на вводе Еловские скважины, Свердловская обл. г. Серов, п. Энергетиков, ул. Новая рд 1.	L_010.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ЦРП	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	10	10	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.1.2	Модернизация КТП-6036 д. Коптяки, с заменой 1КТП и трансформатором ТМ-400кВА г.Среднеуральск	L_011.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	КТП-6036	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	0,25	0,4	0	0,09	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.2	Модернизация ОРУ-110 кВ ПС "Бродовская" 110/10кВ, с заменой вводов 110 кВ на Т1, Т2; модернизация шкафа ТСН1 и ТСН2 с заменой трансф-ра ТСН-2 0,025кВА на ТСН-2 0,063кВА, реконструкция схемы собственных нужд; замена отделителей, короткозамыкателей на элегазовые выключатели 110кВ; модернизация АРПН, по адресу пер.Санаторный, 22 МО город Каменск-Уральский	М_005.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ПС "Бродовская" 110/10кВ	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-		0	-	отсутствует	отсутствует	110	110	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.1.2	Модернизация ТП-11 с заменой 5-ти ячеек с выключателями в РУ-10 кВ, Свердловская обл. г. Серов, ул.Металлистов рд53.	М_006.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ТП-11	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-		0	-	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.2	Модернизация ТП-122 с заменой 5-ти ячеек КСО, Свердловская обл. г. Серов, ул. Калиева рд57.	М_007.01	1977	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ТП-122	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-		0	-	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.2	Модернизация ТП-20 (Заречный район), с заменой четырёх ячеек КСО с выключателями в РУ-10 кВ, установкой шинного моста с разъединителями, Свердловская область, городской округ Краснотурьинск	М_008.01	1973-1978	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ТП-20 (Заречный район)	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-		0	-	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.2	Модернизация ТП-5 с заменой 3-х ячеек в РУ-0,4кВ; Свердловская обл. г. Серов, п. Энергетиков, ул.Жданова рд 15;	N_005.01	1962	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ТП-5	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	**0,16**		0	**0,06**	отсутствует	отсутствует	**151,8**	**151,8**	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.2	Модернизация ТП-218 с заменой 3-х ячеек КСО, Свердловская обл. г. Серов,	N_006.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ТП-218	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-		0	-	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.2	Модернизация ТП-219 с заменой 5-ти ячеек КСО, Свердловская обл. г. Серов, ул Добрынина рд65.	N_007.01	1985	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ТП-219	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-		0	-	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.2	Модернизация ТП-41А, с заменой четырёх ячеек КСО с выключателями в РУ-6 кВ, Свердловская область, городской округ Краснотурьинск	N_008.01		Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ТП-41А	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-		0	-	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+

1.2.1.2	Модернизация ТП-41Б, с заменой четырёх ячеек КСО с выключателями в РУ-6 кВ, Свердловская область, городской округ Краснотурьинск	N_009.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ТП-41Б	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-		0	-	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.2	Модернизация КП-4 с заменой 9-ти выключателей в РУ-6кВ, Североуральский городской округ	N_010.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	КП-4	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-		0	-	отсутствует	отсутствует	10	10	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.1.2	Модернизация ТП-(51-52), с заменой выключателя в РУ-6кВ, яч. №5, Североуральский городской округ	N_011.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ТП-(51-52)	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-		0	-	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.2	Модернизация ТП-117 с заменой ячейки с выключателем в РУ-10 кВ на вводе ячейки ПС-Тяговая; г.Серов, ул. Ленина, во дворе дома №236 (Сортировка)	M_022.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ТП-117	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-		0	-	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.2	Модернизация ТП-3 с заменой на ТМ-250кВА, 4-х ячеек КСО и 2-х ячеек ЩО-70; Свердловская обл. г. Серов, п Энергетиков, ул Жданова д1	M_023.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ТП-3	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	0,16	0,25	0	0,06	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.2	Модернизация ТП-26 с заменой 8-ячеек в РУ-0,4кВ; Свердловская обл. г. Серов, ул Ф.революции рд2;.	O_007.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ТП-26	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-		0	-	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.2	Модернизация ТП-49 с заменой 2-х ячеек в РУ-0,4кВ; Свердловская обл. г. Серов, ул Типографская рд127	O_008.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ТП-49	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-		0	-	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.2	Модернизация ТП-55 с заменой 3-х ячеек в РУ-0,4кВ, Свердловская обл. г. Серов, ул. Ленина рд 140.	O_009.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ТП-55	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-		0	-	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.2	Модернизация ПС "Медная" с заменой одного щита постоянного тока и 106 аккумуляторных батарей	O_010.01	1979	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ПС "Медная"	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-		0	-	отсутствует	отсутствует	35	35	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:**																												
1.2.2.1	**Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:**																												
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-7141 ф.4 с заменой 0,8 км провода на СИП, установкой АСКУЭ, МО город Каменск-Уральский	L_026.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-0,4кВ от ТП-7141 ф.4	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ фид. Ахманаевка, с заменой провода на СИП, протяжённостью 2,4 км, Нижнесергинское городское поселение	K_013.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ фид. Ахманаевка	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	6/0,4	6/0,4	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-6 кВ от здания ТП-7 литера 1 до сооружения МТП - 17 через опоры № 8,12,42,55,62, с установкой реклоузера на ж/б опоре, отпайка на ТП-33, Свердловская обл., г.Серов, ул.Республиканская	K_014.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-6 кВ от здания ТП-7 литера 1 до сооружения МТП - 17 через опоры № 8,12,42,55,62	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	6	6	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция КЛ-0,4кВ от здания ТП-30 до жилого дома по ул.Гагарина,11В, протяженностью 0,12 км, Свердловская обл. ,г.Серов	K_015.01	1985	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	КЛ-0,4кВ от здания ТП-30 до жилого дома по ул.Гагарина,11В	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-7 ф. "Крылова" с Филькино с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 2 км, Свердловская обл. ,г.Серов	K_016.01		Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-7 ф. "Крылова"	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	**0**	0	0	**0**	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-7 ф. "Путилова"; с Филькино с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 1,7 км., Свердловская обл. ,г.Серов	K_017.01		Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-7 ф. "Путилова"	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	**0**	0	0	**0**	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП- 11 с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 1,5 км, Свердловская обл. ,г.Серов	L_021.01	1976	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-0,4 кВ от здания ТП- 11	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-19 ф.Вагонники с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 1,75 км, Свердловская обл. ,г.Серов	L_022.01	1972	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-19 ф.Вагонники	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-6кВ ф. "Коптяки" оп. № 43, с установкой одного реклоузера , г.Среднеуральск	L_023.01	2015	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-6кВ ф. "Коптяки" оп. № 43	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	6	6	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. "Южный" от оп. № 1 до оп. № 32 протяженностью 1,64 км г.Среднеуральск	K_021.01	1988	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-10 кВ ф. "Южный" от оп. № 1 до оп. № 32	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	10	10	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+

1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от оп.№ 9 до оп.№ 17, ТП-19(город) ф.4, с заменой 0,320 км СИП, Свердловская область, городской округ Краснотурьинск	K_022.01	1978	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-0,4кВ от оп.№ 9 до оп.№ 17, ТП-19(город) ф.4	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ -0,4 кВ, микрорайона Южный от ТП-8, с заменой 3,005 км. линии на СИП, Североуральский городской округ	L_024.01	1972	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ -0,4 кВ, микрорайона Южный от ТП-8	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-6кВ от яч. №3 у накл. стволов шахты 8-8бис до КТП-13, поселок Черемухово, с заменой 2,4 км линии на СИП и установкой ЯКНО, Североуральский городской округ	L_025.01	1962	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-6кВ от яч. №3 у накл. стволов шахты 8-8бис до КТП-13	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	6	6	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ фид. Город-3 от ГПП-2 до ТП-4, с заменой провода на СИП, протяжённостью 3,2 км, Нижнесергинское городское поселение	L_012.01	1994	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ фид. Город-3 от ГПП-2 до ТП-4	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	6/0,4	6/0,4	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-1 ф. "Карпинского" с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 3 км, Свердловская обл. г.Серов	L_013.01	1959	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-1 ф. "Карпинского"	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-200 ф.Победы с заменой магистрального провода на СИП протяженность 1,1 км, Свердловская обл.,г.Серов	L_014.01	1969	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-200 ф.Победы	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-221 ф. пр.Серова с заменой магистрального провода на СИП протяженность 0,95 км, Свердловская обл.,г.Серов	L_015.01	1969	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-221 ф. пр.Серова	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Советская-Металлистов" от оп. № 1 до оп. № 15 протяженностью 1,35 км г.Среднеуральск	L_016.01	1972	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-0,4 кВ ф. "Советская-Металлистов" от оп. № 1 до оп. № 15	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция КЛ-10 кВ ф. "Водопольем 1" д. Коптяки, протяженностью 0,44 км, г.Среднеуральск	L_017.01	1973	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	КЛ-10 кВ ф. "Водоподъем 1"	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	10	10	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-18 по ул.К.Маркса до оп у ж/д №6 по ул.Южная,литер 35А , с заменой 0,700 км СИП, Свердловская область городской округ Краснотурьинск	L_018.01	2005	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-0,4кВ от КТП-18 по ул.К.Маркса до оп у ж/д №6 по ул.Южная	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от здания ТП-28 до оп. у ж/д.№15 по ул.Тельмана до оп. у ж/д.№13 по ул.Заречная , с заменой 0,640 км СИП, Свердловская область, городской округ Краснотурьинск	L_019.01	1988	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-0,4кВ от здания ТП-28 до оп. у ж/д.№15 по ул.Тельмана до оп. у ж/д.№13 по ул.Заречная	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ -0,4 кВ, от ТП - 2, поселок Покровск, с заменой 3,294 км. линии на СИП, Североуральский городской округ	L_020.01	1973	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ -0,4 кВ, от ТП - 2	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. Город-4, с заменой провода на СИП, протяжённостью 2,5 км, Нижнесергинское городское поселение	M_009.01	1973	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-6 кВ ф. Город-4	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	6	6	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП- 135 ф.Дома №1,3,5,7,9 с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 0,6 км, Свердловская обл. ,г.Серов	M_010.01	1973	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-0,4 кВ от здания ТП- 135 ф.Дома №1,3,5,7,9	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-3 РЖД ф.№13 до опоры № 0310а с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 0,25 км, Свердловская обл. ,г.Серов	M_011.01	1953	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-3 РЖД ф.№13 до опоры № 0310а	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-3 РЖД ф.№15 до опоры №0347,0367,03646,0366,с заменой магистрального провода на СИП протяженность 0,3 км, Свердловская обл. ,г.Серов	M_012.01	1967	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-3 РЖД ф.№15 до опоры №0347,0367,03646,0366	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Чкалова" от ТП-6029 до оп. № 15 протяженностью 0,82 км г.Среднеуральск	M_013.01	1974	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-0,4 кВ ф. "Чкалова" от ТП-6029 до оп. № 15	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+

1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Дзержинского" от ТП-6030 до оп. № 18 протяженностью 1,11 км г.Среднеуральск	M_014.01	1974	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-0,4 кВ ф. "Дзержинского" от ТП-6030 до оп. № 18	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Мира" от от ТП-6025 до оп. № 23 протяженностью 0,72 км г.Среднеуральск	M_015.01	1989	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-0,4 кВ ф. "Мира" от от ТП-6025 до оп. № 23	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-19(город) ф.3, с заменой 1,019км СИП, Свердловская область, городской округ Краснотурьинск	M_016.01	1989	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-0,4кВ от ТП-19(город) ф.3	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ -0,4 кВ, от ф. Зеленый поселок от ТП - 13, поселок Черемухово, с заменой 3,135 км. линии на СИП, Североуральский городской округ	M_017.01	1962	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ -0,4 кВ, от ф. Зеленый поселок от ТП - 13	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. Очистные сооружения линия №1 с заменой провода на СИП, протяжённостью 5 км, Нижнесергинское городское поселение	N_012.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-6 кВ фид. Очистные сооружения линия №1	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	6	6	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-1 РЖД ф.отд.дороги с заменой магистрального провода на СИП протяженность 0,85 км, Свердловская обл. ,г.Серов	N_013.01	1988	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-1 РЖД ф.отд.дороги	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-1 РЖД ф.АТС, с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 1 км, Свердловская обл. ,г.Серов	N_014.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-1 РЖД ф.АТС	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-69 ф. Население с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 0,4 км, Свердловская обл. ,г.Серов	N_015.01	1948	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-69 ф. Население	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Гагарина" от ТП-6083 до оп. № 33 протяженностью 1,09 км г.Среднеуральск	N_016.01	1961	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-0,4 кВ ф. "Гагарина" от ТП-6083 до оп. № 33	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Сосновая-Березовая" от ТП-6083 до оп. № 15 протяженностью 0,72 км г.Среднеуральск	N_017.01	1961	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-0,4 кВ ф. "Сосновая-Березовая" от ТП-6083 до оп. № 15	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ф. Калинина 27А протяженностью 0,145 км г.Среднеуральск	N_018.01	1959	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	КЛ-0,4 кВ ф. Калинина 27А	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. Очистные сооружения линия №2 с заменой провода на СИП, протяжённостью 5 км, Нижнесергинское городское поселение	O_011.01	1971	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-6 кВ фид. Очистные сооружения линия №2	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	6	6	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ -0,4кВ от сооружения МТП-33 до жилых домов по ул. Сортопрокатчиков 1-35 (нечет), 4-20 (чет); ул. Сталеваров 1-21 (нечет), 27,31,33,35, 2-14 (чет),протяженностью 1,3 км, Свердловская обл. ,г.Серов;	O_012.01	1971	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ -0,4кВ от сооружения МТП-33 до жилых домов по ул. Сортопрокатчиков 1-35 (нечет), 4-20 (чет); ул. Сталеваров 1-21 (нечет), 27,31,33,35, 2-14 (чет)	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-21 ф. Магазин с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 1,9 км , Свердловская обл. ,г.Серов	O_013.01	1985	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-21 ф. Магазин	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-21 ф. Папаниницев с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 3,05 км, Свердловская обл. ,г.Серов	O_014.01	1993	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-21 ф. Папаниницев	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ф. Уральская 1А,Б протяженностью 0,37 км, г.Среднеуральск	O_015.01	1984	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	КЛ-0,4 кВ ф. Уральская 1А,Б	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ф. Гашева 4 протяженностью 0,12 км г.Среднеуральск	O_016.01	1999	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	КЛ-0,4 кВ ф. Гашева 4	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0	0	-	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+

1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:																												
1.4	Строительство КЛ-6кВ от яч. №3 ТП-134 до опоры №8 яч. №1, ПС-35/6кВ "ТРП", протяженностью 0,24 км. Североуральский городской округ	М_018.01		Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	КЛ-6кВ от яч. №3 ТП-134 до опоры №8 яч. №1, ПС-35/6кВ "ТРП"	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	0,00	0	-	отсутствует	отсутствует	6	6	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+